



CONSORCIO  
PONTE  
BRASIL  
PARAGUAI  
UNICA - MPB - RMG



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGAÇÃO EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA

**BOLETIM  
INFORMATIVO**

SETEMBRO  
2021

# OBRA

## PONTE MARGEM BRASIL

Em setembro, ocorreu o posicionamento da Aduela Metálica 6.02 no vão central da ponte, correspondendo à 3ª de um total de 37 aduelas. Essa movimentação aconteceu através de um conjunto de treliças denominado “dispositivo de lançamento”, projetado e construído exclusivamente para posicionar as aduelas metálicas no vão central. Ainda neste mês, sucedeu-se a pré-montagem de mais duas aduelas metálicas, no canteiro de obras, bem como a finalização da instalação dos tubos fôrma no mastro principal brasileiro, que até o final do mês deve atingir 188 metros de altura, da fundação ao topo da torre.



## PONTE MARGEM PARAGUAI

Em lado paraguaio ocorreu o tensionamento dos estais verticais engastados na 1ª laje do tabuleiro da ponte. No mastro principal, as execuções da Câmara de Estais tiveram um avanço significativo, com o início do posicionamento das fôrmas metálicas internas perdidas e a concretagem de parte das paredes da estrutura, que ao final do mês deve atingir cerca de 163 metros de altura, da fundação ao topo da torre. Ainda no decorrente mês, foram iniciadas as pré-montagens de duas aduelas metálicas no canteiro de obras paraguaio.



### ANDAMENTO DAS OBRAS DA PONTE

ATÉ O MOMENTO 70% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROX. 162 MILHÕES DE REAIS.

## RODOVIA DE ACESSO

Foi iniciado nesse mês de setembro a infraestrutura de mais uma obra de arte especial da rodovia de acesso através da execução de estacas raiz na galeria de acesso ao Porto Iguaçu. Ao longo do mês também foi dada continuidade nos serviços de infraestrutura do viaduto a ser implantado na BR-469, que até o momento apresenta cerca de 63% das estacas raiz concluídas. O Viaduto de Acesso à ponte Tancredo Neves exhibe serviços de superestrutura e mesoestrutura apresentando um total de 35,5% de serviços concluídos.



### ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO, 4,11% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROX. 4,28 MILHÕES DE REAIS.

# MEIO AMBIENTE

O Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna é realizado mensalmente, durante uma semana a equipe percorre um trecho de vias, o mais próximo possível do traçado do futuro acesso. Esse trecho é estabelecido em vias já existentes e no arruamento do canteiro de obras instalado na área de construção da nova ponte, e é percorrido de carro e através de caminhadas. As aves foram o grupo com maior número de registros, tanto na última campanha, realizada em agosto, quanto nos meses anteriores. Em agosto, a equipe registrou 11 aves da espécie avoante, ou pombo-de-bando, atropeladas no trecho monitorado. Este número se deve, principalmente, ao acúmulo de grãos nas vias, que acidentalmente caem de caminhões. As pombas permanecem por longos períodos nas pistas, se alimentando destes grãos, o que acaba por ocasionar os atropelamentos. O segundo grupo com maior número de atropelamento é o de mamíferos, com registros de animais silvestres, como o gambá e o cachorro-do-mato, e de animais domésticos como cães e gatos.



O Programa de Educação ambiental, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu, elaborou cartazes informativos e educativos sobre zoonoses. O material foi fixado nos canteiros de obras da ponte e do acesso, e em alguns pontos da cidade, e teve como objetivo alertar a população em geral, sobre a prevenção de zoonoses, visto que são doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres

humanos. O município de Foz do Iguaçu possui alto índice de ocorrência de zoonoses como a dengue e a leishmaniose. Além do cartaz, através da parceria com o CCZ foram realizadas palestras com os trabalhadores das obras da ponte e do acesso, sobre o mesmo tema.



## ZOONOSES

SÃO DOENÇAS TRANSMITIDAS DE ANIMAIS PARA HUMANOS OU DE HUMANOS PARA ANIMAIS

Dengue, raiva, leishmaniose, febre amarela e leptospirose são exemplos dessas doenças. Desequilíbrio ambiental, comércio ilegal de animais silvestres e falta de condições de higiene e limpeza contribuem para o surgimento de zoonoses

## Como prevenir zoonoses

- ▶ **Em casa:** verifique frestas no forro, mantenha as calhas e o quintal sempre limpos e evite acúmulo de matéria orgânica (restos de alimentos, folhas)
- ▶ **Com seus animais de estimação:** vacine e evite que permaneçam na rua
- ▶ **Com animais silvestres:** evite o contato direto, respeite seus habitats e prefira não tê-los como pets

CONSÓRCIO PONTE BRASIL PARAGUAI - FALE CONOSCO: 45 99915 7875 - @PONTEBRASILPARAGUAI  
A realização do material gráfico é uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA



## EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

CANAL FALE CONOSCO: 045 9 9115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

E-MAIL: faleconosco@consorciobp.com.br

SITE: segundapontebrazilparaguai.com.br