



CONSORCIO  
PONTE  
BRASIL  
PARAGUAI  
UNICA - MPB



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGAÇÃO EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA




**BOLETIM  
INFORMATIVO**

ABRIL  
2024



ROTATÓRIA LONGADA PRESÍDIO ESTACA 670



PAVIMENTAÇÃO DA LINHA GERAL ESTACA 560

## OBRA

### RODOVIA DE ACESSO

No mês de Abril de 2024 as obras do Acesso à Ponte da Integração seguem evoluindo. As atividades na linha geral continuam concentradas no trecho paralelo com a Avenida Perimetral Leste até a rua Mercúrio, 4 km (quilômetros) da camada de base foram finalizados e está em andamento a execução de concreto asfáltico.

Entre a rua Francisco Fogaça e o novo viaduto da BR-469, segue a execução de pavimentação com a camada de base. Neste segmento também estão sendo executados 3 passa faunas para atender as condicionantes ambientais do contrato.



PASSA FAUNA ESTACA E317

A terraplanagem está realizando atividades de corte e aterros entre a BR-469 e Avenida República Argentina.

#### ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATE O MOMENTO CERCA DE 26,63% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 36,45 MILHOES DE REAIS.



VIADUTO BR-469



VISTA AÉREA DA ADUANA BR-AR

Na futura instalação da Aduana Brasil - Argentina os serviços de infraestrutura e fundação estão em execução. Das 600 estacas raiz da estrutura da cobertura geral 200 estão finalizadas. As sapatas dos Edifícios administrativos também já estão em andamento, juntamente com a continuidade das drenagens do platô da Aduana.

Na futura instalação da Aduana Brasil - Paraguai os serviços referentes a infraestrutura atingiram 95,5% de execução. Com relação a superestrutura, inicia-se sua execução com a chegada de aproximadamente 33% dos pilares e vigas pré-moldadas dos Edifícios Administrativos e Cobertura Geral.



PRÉ MOLDADOS ESTOCADOS NA ADUANA BR-PY



VISTA AÉREA DA ADUANA BR-PY

# MEIO AMBIENTE

## FLORA EM PAUTA

Dentre as condicionantes executadas na fase de instalação do empreendimento está o Monitoramento de Flora Remanescente.

O referido monitoramento consiste em ações que acompanham o desenvolvimento da flora, em que se avalia as populações vegetais remanescentes, quanto a ocorrência de efeito de borda nos fragmentos florestais interceptados pelo empreendimento.

Semestralmente são avaliados dados morfo-dendrométricos para monitorar o desenvolvimento dos fragmentos afetados pelo traçado da rodovia, por meio das parcelas instaladas no início das atividades.

A partir das análises é possível destacar que, esses remanescentes de ambientes nativos, mesmo que intensamente explorados e alterados, dada a sua continuidade florestal, podem ser considerados áreas de importante valor de conservação da biodiversidade, principalmente, pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu. Dessa forma, mesmo que em menor quantidade, ainda abrigam espécies importantes da flora e fauna local.



ANÁLISE DOS INDIVÍDUOS ARBÓREOS.



MENSURAÇÃO DOS INDIVÍDUOS ARBÓREOS.



AValiação DA SERRAPILHEIRA

### EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

facebook.com/pontebrazilparaguai

segundapontebrazilparaguai.com.br